

## A、補修塗膜での研磨方法

### 1、10：1のクリアを使用でToiをお持ちで無い方

#### 1) 肌が悪い場合（広い面積にペーパーを当てる場合）

ペーパーにて肌を調整してください。

ウールタイプのバフ（スノウボード+メインバフ）とBodycom0（オレンジ）を用いてペーパー目が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia2nd+（グレー）を1、Blendia2nd-（緑）を5～10の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1：5～10で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキM）を用いて、の傷が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

噛み傷が残りやすい場合は に代えてスポンジタイプのバフ（ケーキM）とBodycom1stNeo（黄色）で の傷が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

#### 2) 肌が良い場合（狭い面積にペーパーを当てる場合）

ペーパーにてゴミを除去してください。

ウールタイプのバフ（メリーウール）とBodycom1stNeo（黄色）を用いてペーパー目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia2nd+（グレー）を1、Blendia2nd-（緑）を5～10の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1：5～10で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキM）を用いて、の傷が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

### 2、10：1のクリアを使用でToiをお持ちの方

肌の状態が良いか悪いかによって上の「A、1、1）または2）」の工程までを終了してください。

スポンジタイプのバフ（ケーキM）とBodycom1stNeo（黄色）を用いて の傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia 2nd+（グレー）を1、Blendia 2nd-（緑）を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1：1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキSハードまたはソフト）を用いて、Toiでのバフ目が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

### 3、2：1のクリアを使用でToiをお持ちで無い方

#### 1) 肌が悪い場合（広い面積にペーパーを当てる場合）

ペーパーにて肌を調整してください。

ウールタイプのバフ（メリーウール）とBodycom0（オレンジ）またはBodycomZaku（赤）を用いてペーパー目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

ウールタイプのバフ（スノウボード+メインバフ）とBodycom1stNeo（黄色）を用いてのバフ目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia 2nd+ (グレー)を1~3、Blendia 2nd- (緑)を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1~3:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ(ケーキM)を用いて、のバフ目が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス(モコ)で拭き取って下さい。

## 2) 肌が良い場合(狭い面積にペーパーを当てる場合)

ペーパーにてゴミを除去してください。

ウールタイプのバフ(メリーウールまたはスノウボード+メインバフ)とBodycom1stNeo (黄色)を用いてペーパー目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス(モコ)で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia 2nd+ (グレー)を1~3、Blendia 2nd- (緑)を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1~3:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ(ケーキM)を用いて、の傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス(モコ)で拭き取って下さい。

## 4、2:1のクリアを使用でToiをお持ちの方

肌の状態が良いか悪いかによって上の「A 3 1)または2)」の工程までを終了してください。

スポンジタイプのバフ(ケーキM)とBodycom1stNeo (黄色)を用いての傷が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス(モコ)で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia 2nd+ (グレー)を1~3、Blendia 2nd- (緑)を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1~3:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ(ケーキSハードまたはソフト)を用いて、Toiでのバフ目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス(モコ)で拭き取って下さい。

## 5、3:1、4:1、5:1のクリアを使用の方

いわゆる「磨きやすいクリア」かどうかによって、10:1クリアか2:1クリアかに準じてお使いください。「磨きやすいクリア」の場合は10:1クリアに、「磨きやすいクリア」で無い場合は2:1クリアに準じます。

## 6、耐スリクリアや外資のスーパーハードクリア使用でToiをお持ちで無い方

ペーパーにてゴミを除去してください。

ウールタイプのバフ(メリーウールまたはスノウボード+メインバフ)とBodycom1stNeo (黄色)を用いてペーパー目が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス(モコ)で拭き取って下さい。(この場合に、ペーパー目が肌理になる場合はウールタイプのバフ【スノウボードまたはソルトボード+メインバフ またはブルーメインバフ】とBodycom0 (オレンジ)またはBodycomZaku (赤)を用いてペーパー目とその肌理が消えるまで研磨してください。その後、の工程を行ってください。)

空ボトルに、Blendia 2nd+ (グレー)を2~3、Blendia 2nd- (緑)を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この2~3:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ(ケーキM)を用いて、の傷が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス(モコ)で拭き取って下さい。

## 7、耐スリクリアや外資のスーパーハードクリア使用でT o i をお持ちの方

ペーパーにてゴミを除去してください。

ウールタイプのバフ（メリーウールまたはスノウボード+メインバフ）とBodycom1stNeo（黄色）を用いてペーパー目が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。（この場合に、ペーパー目が肌理になる場合はウールタイプのバフ【スノウボードまたはソルトボード+メインバフ またはブルーメインバフ】とBodycom0（オレンジ）またはBodycomZaku（赤）を用いてペーパー目とその肌理が消えるまで研磨してください。その後、の工程を行ってください。）

スポンジタイプのバフ（ケーキM）とBodycom1stNeo（黄色）を用いての傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia2nd+（グレー）を1~3、Blendia2nd-（緑）を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1~3:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキSハードまたはソフト）を用いて、T o i で のバフ目が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

## B、新車塗膜での研磨方法

### 1、輸入車などの高硬度塗膜の場合でT o i をお持ちで無い方

深い傷のみ、ウールタイプのバフ（メリーウールまたはスノウボード+メインバフ）とBodycom0（オレンジ）を用いてその傷が消えるまで研磨してください。清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

ウールタイプのバフ（スノウボード+メインバフ）とBodycom1stNeo（黄色）を用いて傷またはのバフ目が消えるまで研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。空ボトルに、Blendia2nd+（グレー）を1~3、Blendia2nd-（緑）を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1~3:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキM）を用いて、の傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

### 2、輸入車などの高硬度塗膜の場合でT o i をお持ちの方

深い傷のみ、ウールタイプのバフ（メリーウールまたはスノウボード+メインバフ）とBodycom0（オレンジ）を用いてその傷が消えるまで研磨してください。清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

ウールタイプのバフ（スノウボード+メインバフ）とBodycom1stNeo（黄色）を用いて傷またはのバフ目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

スポンジタイプのバフ（ケーキM）とBodycom1stNeo（黄色）を用いての傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia2nd+（グレー）を1~3、Blendia2nd-（緑）を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1~3:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキSハードまたはソフト）を用いて、T o i で のバフ目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

### 3、トヨタ車・マツダ車の塗膜でT o i をお持ちの方

深い傷のみ、ウールタイプのバフ（メリーウール）とBodycom0（オレンジ）を用いてその傷が消えるまで研磨してください。清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

ウールタイプのバフ（スノウボード+メインバフ）とBodycom1stNeo（黄色）を用いて傷またはのバフ目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

スポンジタイプのバフ（ケーキM）とBodycom1stNeo（黄色）を用いての傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia2nd+（グレー）を1~3、Blendia2nd-（緑）を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この1~3:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキSソフト）を用いて、T o iでのバフ目が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

### 3、日産車・ホンダ車の塗膜でT o i をお持ちの方

ウールタイプのバフ（スノウボード+メインバフ）とBodycom1stNeo（黄色）を用いて傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

スポンジタイプのバフ（ケーキM）とBodycom1stNeo（黄色）を用いての傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia2nd+（グレー）を2~3以上、Blendia2nd-（緑）を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この2~3以上:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキSソフト）を用いて、T o iでのバフ目が消えるまで「コンパウンドのみで研磨する」ように、研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

### 4、上以外の国産新車塗膜でT o i をお持ちの方

ウールタイプ（スノウボード+メインバフ）のバフとBodycom1stNeo（黄色）を用いて傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

スポンジタイプのバフ（ケーキM）とBodycom1stNeo（黄色）を用いての傷が消えるまで研磨してください。その後清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

空ボトルに、Blendia2nd+（グレー）を2~3以上、Blendia2nd-（緑）を1の割合で注入し、清浄な棒でよくかき混ぜてください。

この2~3以上:1で混ぜた混合液とスポンジタイプのバフ（ケーキSソフト）を用いて、T o iでのバフ目が消えるまでコンパウンドのみで研磨するように、研磨してください。その後、清浄なクロス（モコ）で拭き取って下さい。

注意1 シングル回転ポリッシャのみで仕上げる場合は、研磨力の幅を利用しながら濃色の場合には2工程、淡色の場合は1工程を目指してください。

注意2 Blendia2nd=（青）は超微粒子コンパウンドです。上記、説明で「Blendia2nd+（グレー）とBlendia2nd-（緑）を混合したもの」の代わりに、単独で使用できます。その場合には「混合したもの」より若干「発色性」が落ちます。更に、日産車・ホンダ車の新車塗膜では、研磨後にムラのようなものがある可能性があります。

以上